

## **Instandhaltungs- / Unterhaltsempfehlung gemäss SIA**

### **Holzbauteile inkl. Fenster und Läden**

Abhängig von der Stärke der Bewitterung, müssen Holzbauteile regelmässig gereinigt, kontrolliert und bei Bedarf im Aufwand nachbearbeitet werden.

Bei Holzbauteilen mit direkter Bewitterung oder bei fehlendem Konstruktionsschutz (z.B. kein Dachhimmel, Fensterleibungen unter 35cm), ist eine jährliche Kontrolle und eine Nachbearbeitung von stark belasteten Bauteilen zu prüfen und oft unumgänglich.

Beschädigungen durch Hagel, Schlagregen, etc. sollten sofort behoben werden. Mikrorisse sind oft kaum oder erst nach einer Reinigung erkennbar.

Beim lasierten Naturholz ist der rechtzeitige Unterhalt umso wichtiger. Zu späte Behandlungen bringen unschöne Vergrauungen, welche das Holz schwächen und durch Lasierarbeiten kaum noch restlos zu entfernen sind. Um einen möglichst kostengünstigen Unterhalt zu gewährleisten, empfiehlt es sich, dass Naturholz alle 2 Jahre nach zu lasieren. Hier kann oft auch nur die stark bewitterten Stellen in einem geringen Aufwand ausgeführt werden.